



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Tecnica

Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (PG)
Tel. 075/988571 fax 075/9869115 - P. IVA 00384000543



Prot. 8228

Bettona 28.10.2016

Oggetto: Verifiche documentali sullo stato degli edifici scolastici.

*AL SIG. SINDACO
SEDE*

*ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE*

In riferimento all'oggetto, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati e relazionati con note prot. 6778 del 12.09.2016 e prot. 8192 del 28.10.2016, nonché agli indirizzi impartiti da codesta Giunta, si comunica l'esito della ricognizione effettuata sugli atti d'ufficio tesa ad inquadrare lo stato degli edifici scolastici rispetto alla normativa antisismica.

Edifici costruiti in base alla normativa antisismica (L. 1086/71 e L. 64/1974)

Scuola elementare (primaria) di Passaggio

- A) - Progetto strutturale di costruzione ai sensi della legge 1086/71 presentato il 27.07.1979 prot. 13625, pos. 4628;
 - relazione a strutture ultimate prot. 15701 del 25.09.1979;
 - collaudo statico prot. 10015 del 17.04.1980;
 - certificato di regolare esecuzione in data 13.08.1980 approvato con Del. G.C. n. 139 del 05.05.1981;
 - denuncia costruzione in corso in data 11.09.1981, con presa d'atto da parte della Regione Umbria prot.5549 del 10.02.1982;
- B) - progetto di miglioramento sismico autorizzato con prot. 228249 del 27.05.2014;
 - collaudo statico presentato in data 11.09.2014 prot. 390826;
 - certificato di regolare esecuzione approvato con Det. Responsabile Area Tecnica n. 1 del 19.01.2015.

Scuola materna di Passaggio

- A) - progetto strutturale di costruzione ai sensi della Legge 1086/71 presentato alla Regione con pos. 4070;
 - collaudo statico prot. 15700 del 25.09.1979;
- B) - progetto strutturale di ampliamento depositato in data 20.01.2004 prot. 6676;
 - variante in data 05.07.2004 prot. 90971;
 - collaudo statico prot. 282482 del 30.09.2005;
- C) - progetto strutturale di ampliamento depositato in data 03.10.2011;
 - collaudo statico in data 30.10.2013.

Asilo nido di Passaggio

- A) - progetto strutturale ai sensi L. 1086/71 depositato con prot. 2981 del 21.07.1982;
 - collaudo statico prot. 1039 del 05.02.84;
 - certificato di regolare esecuzione in data 27.07.1985.

Edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica (L. n. 1086/71 e L. n. 64/74)

Palestra scolastica di Passaggio

- A) - costruzione anni 30 del 900;
- B) - demolizione e rifacimento tetto 1981;
 - non c'è deposito strutturale ma certificato di regolare esecuzione in data 16.06.1982;
- C) - progetto di consolidamento statico depositato in data 03.06.1996 prot. 7644;
 - non c'è collaudo statico ma fine lavori strutturali in data 30.05.1997.Per tale edificio è stata emessa ordinanza di inagibilità per problemi strutturali del tetto n. 131 del 09.09.2013;
- D) - progetto di consolidamento strutturale della copertura per il ripristino delle condizioni di sicurezza presentato in data 15/04/2016 prot.81633;
 - autorizzazione sismica ai sensi degli artt.93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e art. 202 comma 1 L.R.n.1/2015;

Scuola media di Passaggio

- A) - costruzione anni 50 del 1900;
- B) - progetto strutturale di miglioramento sismico depositato con prot.1452 del 03/07/2000;
 - relazione a strutture ultimate presentata in data 02.07.2001 prot. 12855;
 - collaudo statico prot. 14821 del 30.07.2001.

Scuola materna di Bettona

- A) - costruzione anni 50 del 1900;
- B) - progetto di sistemazione dell'edificio approvato con Del.G.C. n.37 del 04/04/2001;
 - certificato di regolare esecuzione approvato con Del. G.C. n. 259 del 05.08.2004;

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Dalla ricognizione documentale ed alla luce del susseguirsi dei recenti fenomeni sismici si ritiene che:

1)- **tutti gli edifici sopra riportati, sia costruiti prima che in conformità alla normativa antisismica (L.n.1086/71 e L.n. 64/74), devono essere quanto prima sottoposti alle verifiche geologiche, geotecniche e sismiche previste dalle nuove disposizioni di legge per gli edifici "strategici", per verificarne il grado di sicurezza strutturale e di risposta sismica;**

2)- per gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della stessa normativa (L.n.1086/71 e L.n.64/74) si deve precisare che:

- la scuola media di Passaggio è stata oggetto di lavori di miglioramento sismico;
- la palestra di Passaggio è attualmente oggetto di lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza statica, alla luce delle recenti verifiche e relativa ordinanza di inagibilità n.131 del 09/09/2013;
- per la scuola materna di Bettona non è stato possibile reperire la documentazione relativa all'intervento strutturale effettuato fra il 2001 e il 2004;

3)- per la scuola materna di Bettona si ritiene quindi indispensabile ed urgente, visto anche il susseguirsi dei recenti fenomeni sismici, **procedere in via immediata e prioritaria** rispetto a quanto previsto al punto 1, incaricando un ingegnere abilitato che approfondisca in via speditiva l'esito della presente ricognizione, **per stabilire se ci sono le condizioni di sicurezza strutturale per continuare l'attività scolastica oppure, come il sottoscritto ritiene alla luce della documentazione che è stato possibile reperire agli atti d'ufficio, si debba procedere a titolo cautelativo al trasferimento immediato dell'attività scolastica in altro edificio che garantisca la necessaria sicurezza statica.**

Si rimane in attesa dello stanziamento dei fondi necessari.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Mario Papalia